

■要求水準書（案）に関する質問

No	タイトル	該当箇所						質問	回答	追加回答
		頁	章	節	1	(1)	項目等			
		1	1	1	1	(1)				
47	要求水準書（案）	35	2	2	6	(5)	エントランス	エントランスにおいて「施設利用者に応じた下足コーナーを設置すること。」と記載されることから、本施設はエントランスにて上下足を履き替える事を前提としているとの理解で宜しいでしょうか。または、共用部は下足利用を前提とする提案も可能でしょうか。	ご理解のとおりです。	本施設はエントランスにて上下足を履き替える事を原則とします。
55	要求水準書(案)	38	2	2	8	(3)	屋外施設 その他	・テニスコート南西の温泉井戸に関するデータ(温度、湯量、権利関係等)の開示をお願いいたします。 ・また、かつて今回建設予定地内に存在した名月荘の温泉井戸は現在利用できないのでしょうか。もし利用できる場合、同様にデータの開示をお願いいたします。	井戸ポンプの設置場所は把握していますが、従前の利用データが不明です。	テニスコート南西の温泉井戸は名月荘で利用していたものです。 温泉井戸からBグラウンドと名月荘跡地の境界付近まで当時利用されていた配管が布設されています。 また、追加調査により下記のデータを回答します。 ・源泉深度：300m ・動力：深井戸型水中ポンプ7.5kW ・湧出量：130L/分(平成19年) ・水位：138m(平成2年) ・湧出口温度：32℃(平成2年) ・平成28年頃から休止中
65	要求水準	48	3	3	5	(5)	既存施設の解体・撤去業務	既存のグラウンド以前の建物の基礎などが埋まっている可能性についてご教示ください。また、もし上記の可能性がある場合、過去の建物の図面等を提供いただけないでしょうか。	名月荘解体工事の際に基礎下のラップルコンクリートが残置となっています。解体工事の際の資料を公開します。 ・配置図・基礎断面図・写真	追加調査により、名月荘解体工事にて基礎コンクリート(ラップルコンクリート)はすべて撤去済と回答を変更します。 また、浄化槽堆積腐食土をデンカソイルバックSP-2000にて改良し場内に埋戻しています。範囲は追加資料にて確認ください。その際の六価クロムの溶出試験値は規制基準値以下を確認しています。