

(様式1)

教総 第121号

平成30年5月21日

文部科学大臣 殿

千曲市長

岡田 昭雄

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

千曲市立公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成27年度～平成29年度（3年間）

（担当）

千曲市教育委員会教育総務課

住所：長野県千曲市大字戸倉2388

電話：026-273-1111

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年 5月 自己評価の実施、事後評価の作成
平成30年 5月 市ホームページ掲載

(2) 評価の方法

庁内において学校施設耐震化推進計画検討委員会を設置し、施設整備の目標達成度についての指標等を検討、その指標等に基づき目標の達成度を計測する。

4. 総合的な所見


域内の学校の耐震化が全て完了し目標を達成した。
非構造部材落下防止対策や遊具の更新等により施設利用の安全性、給食センターのドライシステム化により給食提供の安全性が向上した。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

更埴西中学校屋内運動場の改築事業、戸倉上山田中学校旧校舎の解体工事が完了したところ、域内の学校施設の耐震化率は100%となり目標を達成した。

屋内運動場5棟の天井落下対策及び非構造部材落下防止対策、2校の非構造部材落下防止対策を実施し、安全を確保した。

戸倉上山田中学校新校舎は工事中であり平成30年度に完了予定。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

安全基準を満たしていない小学校遊具の更新・撤去を実施し、児童の安全を確保した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

五加小学校屋内運動場と更級小学校屋内運動場の大規模改造を実施し、経年による機能低下の復旧措置、照明のLED化等機能改善を行った。

更埴体育館武道場は改築中であり平成30年度に完了予定。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化が著しい第1学校給食センターをドライシステムの施設へ改築し、安全・安心な給食の提供を実現した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

更埴西中学校の旧屋内運動場、戸倉上山田中学校の旧校舎、旧第1学校給食センター、旧更埴体育館武道場は計画期間中にとりこわしを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
第一学校給食センター(Ⅲ期工事)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	-	H26.9～H27.12	H27.12.15		
第一学校給食センター(Ⅲ期工事)	(5)	23	共同調理場(改築)	-	S	H26.9～H27.12	H27.12.15		
第一学校給食センター(Ⅳ期工事)	(5)	23	共同調理場(改築)	-	S	H28.10～H29.3	H29.3.24	H29.3 とりこわし完了	
更埴西中学校(Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	RS	H27.8～H28.3	H28.3.31	H27.12 とりこわし完了	
更埴西中学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	RS	H27.8～H28.12	H28.11.21		
戸倉上山田中学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H28.12～H29.3	H29.3.31	H29.1 とりこわし完了	
戸倉上山田中学校(Ⅲ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H28.12～H30.3	H30.3.31		
戸倉上山田中学校(Ⅳ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H28.12～H30.3	未完了	事業未完了のため繰越手続き中	
戸倉上山田中学校(Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	H29.3～H29.3	H29.3.31	H29.1 とりこわし完了	
戸倉上山田中学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	H29.3～H30.3	H30.3.31		
戸倉上山田中学校(Ⅲ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	H29.3～H30.3	未完了	事業未完了のため繰越手続き中	
戸倉上山田中学校(Ⅰ期工事)	(2)	33	中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	-	R	H29.3～H29.3	H29.3.31	H29.1 とりこわし完了	
戸倉上山田中学校(Ⅱ期工事)	(2)	33	中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	-	R	H29.3～H30.3	H30.3.31	H30 Ⅲ期工事	
上山田小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.9～H28.1	H28.1.22		
戸倉小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.11～H28.3	H28.3.25		
屋代小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.6～H27.10	H27.10.30		
治田小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.11～H28.2	H28.2.26		
八幡小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.9～H28.1	H28.1.22		
屋代中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H27.6～H28.3	H28.3.18		
屋代中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.6～H28.3	H28.3.18		
埴生中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.10～H28.3	H28.3.4		

五加小学校	(4)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H29.6~H29.12	H29.12.22	
更級小学校	(4)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H29.6~H29.11	H29.11.24	
更埴体育館武道場(Ⅰ期工事)	(4)	27	武道センター(柔・剣道場)	-	S	H28.12~H29.3	H29.3.31	
更埴体育館武道場(Ⅱ期工事)	(4)	27	武道センター(柔・剣道場)	-	S	H28.12~H30.3	H30.3.31	H30 Ⅲ期工事
屋代小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	H29.9~H30.1	H29.12.26	
東小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	H29.9~H30.1	H29.12.26	
埴生小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	H29.9~H30.1	H29.12.26	
治田小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	H29.9~H30.1	H29.12.26	
八幡小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	H29.9~H30.2	H30.2.28	
上山田小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	H29.9~H30.2	H30.2.28	
戸倉小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	H29.9~H30.2	H30.2.28	
更級小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	H29.9~H30.2	H30.2.28	
五加小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	H29.9~H30.2	H30.2.28	
更埴西中学校	—		負担金事業	屋	RS	H27.8~H28.12	H28.11.21	