

台風 19 号被害状況 (令和元年 10 月 15 日 午後 3 時現在)

○住宅の浸水被害 (3 次調査後)

| 種類 | 戸数 | 浸水地区 |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 床上浸水 | 1,310 戸 | 大字栗佐、雨宮、生萱、鋳物師屋、杭瀬下、新田、中、八幡、若宮、須坂、戸倉温泉、力石 杭瀬下 1、2、4、5、6 丁目・上山田温泉 1、3 丁目 |
| 床下浸水 | 791 戸 | 大字栗佐、土口、生萱、雨宮、鋳物師屋、桜堂、中、八幡、須坂 杭瀬下 3、5 丁目、上山田温泉 1 丁目 |

○市内企業 (調査終了 16 社)

| 種類 | 企業数 | 備考 |
|------|------|----|
| 床上浸水 | 12 社 | |
| 床下浸水 | 1 社 | |
| 被害なし | 3 社 | |

○道水路等

| 施設名 | 被害状況 | 備考 |
|-------------------------|-------------|----------|
| 市道 6-C-009 号線 (上河原線) | 路面欠損 | 力石 L=25m |
| 市道防犯灯 | 倒壊、電線切れ 6 本 | 力石 |

○農業関係 (第 2 報)

| 種類 | 被害状況 | 備考 |
|-----------------------|---------------------------|-----------|
| 田 | 畦畔崩落 10 ヲ所 | |
| 畑 | 花卉・野菜ハウス冠水 2 ヲ所 17.5ha | 力石 |
| 農道 | 法面浸食 10 ヲ所 | |
| 農業用水路 | 浸食 5 ヲ所 | 力石 L=400m |
| 五十里川排水機場 | 浸水 | |
| 若宮頭首口 | 詳細不明 | |
| りんご (上山田地区) | 10%~30%被害 | |
| 野菜・花卉ハウス (力石~村上地区) | 約 35%被害 | |

○公共施設

| 施設名 | 被害状況 | 備考 |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 更埴子育て支援センター | 床上浸水 | 当分の間、閉館します |
| 八幡児童センター | 軽微な雨漏り | |
| 更級児童館 | 軽微な雨漏り | |
| 五加児童館 | 軽微な雨漏り | |
| 雨宮保育園 | ほぼ水没 | 15日からの保育は「あんず保育園」で行います |
| 杭瀬下保育園 | 床上浸水 | 15日からの保育は「屋代保育園」と「稲荷山保育園」で行います |
| 更埴文化会館 | 地階、大ホール、インナーコリドー浸水 | 再開の目途はたっていません |
| 上山田文化会館 | 地下室浸水、屋根の銅板数か所はがれる | |
| 稲荷山宿・蔵し館 | 砂壁の一部破損 | |
| 更埴図書館 | 床上浸水 | 休館中 |
| 城山史跡公園 | 県道上に倒木あり | 対応中 |
| 屋代小学校 | 雨漏り | |
| 埴生小学校 | 雨漏り | |
| 戸倉小学校 | 屋根部材剥がれ、雨漏り | |
| 上山田小学校 | 駐輪場傾き、雨漏り、テレビアンテナ破損、倒木 | |
| 屋代中学校 | 雨漏り | |
| 埴生中学校 | プール機械室 浸水 | |
| 戸倉上山田中学校 | 窓ガラス破損 | |
| 東部テニスコート | 冠水 | 使用できません |
| 更埴中央公園グラウンド | 冠水 | |
| 大田原マレットパーク | 場内の木枝飛散 | |
| 戸倉体育館 | アリーナ屋根破損、マレットゴルフ場内倒木、堤防倉庫屋根破損 | |
| つばさ体育館 | ガラス損傷 | |
| 雨宮緑地全施設 | 冠水 | 当面の間復旧が見込めません |

| | | |
|--------------------|----|---------------|
| 平和橋緑地全施設 | 冠水 | 当面の間復旧が見込めません |
| 大西緑地全施設 | 冠水 | 当面の間復旧が見込めません |
| 千曲橋緑地全施設 | 冠水 | 当面の間復旧が見込めません |
| 萬葉の里スポーツエリア 全施設 | 冠水 | 当面の間復旧が見込めません |
| 千本柳運動場 | 冠水 | 当面の間復旧が見込めません |