令和4年度千曲市通学路合同点検箇所図



1:50,000

1000m 0 1000 2000

千曲市役所

日本空間情報技術株式会社

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を複製したものである。(承認番号 平18関複、第33号)

令和4年度通学路合同点検箇所一覧

◆参加者…学校、地元区・自治会、千曲建設事務所、市建設課、千曲警察署、市生活安全課、市教育委員会

番号	学校名	路線名	学校から報告のあった箇所	危険箇所報告理由（学校から）	合同点検時に検討された対策案（進捗状況）	事業主体	点検実施日
1	上山田小学校	市道A-05号線	学校西側の市道 （見性寺から力石西の信号までの区間）	見性寺から力石西の信号までの区間に速度制限標識が全くないため、スピードを出す車が多いため危険である。	①30km/h区間の延長を（警察へ）要望（見性寺から火の見やぐら先交差点付近まで）⇒火の見付近で速度測定などをした結果、30km/h規制とすることは困難との結論。横断歩道の明確化（塗り直し）、事前予告（ダイヤマーク）表示の追加で対応 ②30km/h区間の延長が実現されれば、道路標識（30km/h制限）を設置⇒対策①で対応	①②警察	R4.6.22
2	戸倉小学校	市道川窪線	大字戸倉1622-8前 交差点	児童の登校時刻に、戸倉駅方面から坂城方面へ抜ける自動車の通行量が多く危険である。	①交差点改良を検討（舗装整備、交差点内をカラー塗装、外側線の明確化とドットライン敷設、通学路上にグリーンベルト敷設）⇒令和4年度内に完了予定 ②スピード注意看板の付け替え（古い看板を付け替え、注意喚起を明確化）⇒令和4年度完了	①千曲市 ②地元区と千曲市	R4.6.22
3	五加小学校	県道内川姨捨停車場線	大字内川633-1、724、481付近 （県道姨捨停車線）内川交差点～五加小交差点	路線に曲がりが多く、子どもの歩行時死角になる部分が多く危険である。	①ドライバーへの注意喚起策として、新たに（注意）看板を設置（看板の支給は生活安全課、設置は地元区・学校）⇒令和4年度内に完了予定 ②将来的に全面的な道路改良が予定されている区間であるが、施工時期は未定⇒事業化へ向けて要望済。事業化が決定すれば、令和5年度に設計予定	①地元区と千曲市 ②長野県	R4.6.24
4	埴生小学校	市道打沢新道線	住宅街から市道を渡る横断歩道 （桜堂、打沢）	交通量が多い。横断歩道はあるが、直線道路で見通しが良く、車がスピードを出して走行しているため、横断が危険。	①ドライバーへの注意喚起策として「交差点警戒」標識を設置⇒②の施工が完了したため、一度様子を見る。それでも必要との声があがれば、あらためて検討 ②横断歩道周辺、内側線の内側へドットライン敷設⇒令和4年度完了	①②千曲市	R4.6.24
番外		市道埴生本線			※市道埴生本線交通安全対策事業として市が実施⇒将来に向け、歩道整備をしていく。ただし、地権者との合意形成、用地購入等が伴う	※千曲市	
5	八幡小学校	県道340号姨捨停車場線	㈲サンワ・ジョイントさん 斜め前	車の交通量が比較的多く、スピードを出している。横断旗を入れるケースが1つだけあるが、横断旗もなし。	①警戒標識（十字道路交差点あり）の設置⇒令和4年度内に完了予定 ②横断旗の設置⇒令和4年度完了 ③横断歩道事前予告（ダイヤマーク）表示の追加、停止線の引き直し⇒令和4年度内に完了予定（R5.3月末までに実施したい）	①長野県 ②千曲市 ③警察	R4.6.24
6		県道77号線（主要地方道長野・上田線）	代公民館から降りたところ	朝の交通量がとても多く、スピードを出している。ここを渡る子がいるので、もっとスピードを落として安全に渡れるようにしたい。	①横断歩道の明確化（塗り直し）⇒事前予告（ダイヤマーク）の明確化は完了。横断歩道については、令和5年度の早いうちに実施予定 ②横断旗の設置を検討⇒令和5年度にも要望があれば検討	①警察 ②千曲市	R4.6.24
7	治田小学校	県道77号線	大字稲荷山822 お地蔵さん付近	右折禁止時間帯に進入してくる車があり、危険である。交通量が多い、県道77号線を横断するのに危険である。	①車道（県道77号線）を絞り（わきゅう前）、歩道を拡大する。そのうえで、既存横断歩道を南側へ付け替える。⇒対策を検討したが、家屋が多く実施は困難。県としては、ルート（通学路）の変更をお願いしたい ②既存横断歩道の明確化（塗り直し）⇒令和4年度完了 ③交差点東側市道へグリーンベルトを敷設（わきゅう沿いへ）⇒通学路を変更する場合には、あらためて検討 ④そのうえで、通学路の変更を検討（治田町信号の交差点を渡り、糀屋書店の前を通るルートへ変更）⇒学校で検討したが、通学路の変更は困難。登下校中の横断について、保護者の協力を得て対応中	①長野県 ②警察 ③千曲市 ④学校	R4.6.24
8	屋代小学校	国道403号	大字屋代775-5付近　屋代中学校前交差点	突入防止棒の設置をお願いしてあるが、1本足りていないので、設置をしてほしい。	①視認性の良いポールを設置する方向で検討⇒令和4年度完了	①長野県	R4.6.24
9		北国街道	大字屋代3101付近　宮野内肉店前	横断歩道が消えかかっている。	①横断歩道と停止線の明確化（塗り直し）⇒令和4年度完了	①警察	R4.6.24
10	東小学校	市道土口本線	大字土口936　付近	2段階の横断になり、2回目の横断時に児童が左折車に巻き込まれる恐れがあり、大変危険である。	①横断歩道の付け替えを（警察へ）要望⇒警察で対応を検討したが、実施困難との結論。通行車両の多くが特定の企業の社員であるため、児童に危険が及ぶ事案が発生すれば、警察・学校で協力して企業に注意喚起するなど、ソフト面で対応 ② ①の状況を見ながら、路側帯等を明確化し、ドットラインを敷設⇒ドットライン、グリーンベルト敷設済（令和4年度完了）	①警察 ②千曲市	R4.6.22

作成：令和5年2月17日現在