

質問に対する回答 1

事業（工事）名：令和 7 年度 千曲市立五加保育園未満児室増築事業 建築主体工事

No.	問い合わせ内容	回 答
1	図面-図面番号 S-21、金抜設計書 11 ページ記載の鉄骨工事 胴縁・垂木の鋼材の材質、種類について 軽量リップ溝形鋼（胴縁・垂木）が SGH400、溶融亜鉛メッキ鋼板となっておりますが、胴縁加工業者においても溶融亜鉛メッキ品の加工実績がなく、ガセットプレート等の溶接も困難なため、SSC400 又は高耐食リップ溝形鋼に変更は可能でしょうか。	図面 S-02 構造設計特記仕様書（2）7-5 鋼材及び S-21 記載の符号 C100、C100A の胴縁・垂木 SGH400 は、SSC400 として積算してください。
2	金抜設計書 18 ページ記載の金属工事 天井軽量鉄骨下地切込補強の数量が一式表示になっています。規格欄の「ロスナイ、パネルヒーター、埋込照明、非常照明、天井扇、スピーカー」の寸法及び数量を明示願います。	天井軽量鉄骨下地切込補強の寸法及び数量は、 ロスナイ（300×3600）4 箇所 パネルヒーター（300×1200）1 箇所 埋込照明（300×300）23 箇所 非常照明（300×300）3 箇所 天井扇（450×450）2 箇所 スピーカー（450×450）2 箇所 として積算してください。