

学校別耐震診断状況

小学校

(平成30年10月1日現在)

学校名	校舎名等	構造	階数	建築年	診断状況	Is値	耐震化の整備状況及び予定
屋代小学校	普通教室棟（北校舎）	R	3	S53	二次診断	0.71	耐震性あり
	普通教室棟（南校舎）	R	2	S54	二次診断	0.69	耐震補強済
	屋内運動場・管理特別教室棟	R	2	S54	二次診断	0.58	耐震補強済
東小学校	普通教室棟	R	2	H25	新耐震基準		耐震性あり
	昇降口管理棟	R	2	H25	新耐震基準		耐震性あり
	特別教室棟	R	2	H25	新耐震基準		耐震性あり
	渡り廊下	S	2	H25	新耐震基準		耐震性あり
	屋内運動場	R	2	H25	新耐震基準		耐震性あり
埴生小学校	管理・普通教室棟	R	3	S51.52	二次診断	0.53	耐震補強済
	低学年棟	R	2	S52	二次診断	0.64	耐震補強済
	特別教室棟	R	3	S52	二次診断	0.58	耐震補強済
	屋内運動場	R	1	S60	新耐震基準		耐震性あり
治田小学校	高学年棟	R	3	S48	二次診断	0.37	耐震補強済
	管理・昇降口棟	R	2	S49	二次診断	0.50	耐震補強済
	低学年棟	R	1	S49	二次診断	1.55	耐震性あり
	屋内運動場	S	2	S49	二次診断	0.18	耐震補強済
八幡小学校	管理・普通教室棟	R	3	S55	二次診断	0.67	耐震補強済
	昇降口棟	R	2	S55	二次診断	0.61	耐震補強済
	低学年棟	R	2	S55	二次診断	0.92	耐震性あり
	特別教室棟	R	2	S55	二次診断	0.73	耐震性あり
	渡り廊下	S	2	S55	二次診断	0.95	耐震性あり
	屋内運動場	R	2	S55	二次診断	0.37	耐震補強済
戸倉小学校	普通教室棟	R	3	S47.49	二次診断	0.54	耐震補強済
	管理棟	R	2	S47	二次診断	0.82	耐震性あり
	特別教室棟	R	2	S47	二次診断	1.22	耐震性あり
	屋内運動場	S	1	S48	二次診断	0.32	耐震補強済
更級小学校	特別教室棟	R	3	S56	二次診断	0.86	耐震性あり
	普通教室棟	R	3	H15	新耐震基準		耐震性あり
	特別教室棟	R	2	H15	新耐震基準		耐震性あり
	特別教室棟	R	3	H15	新耐震基準		耐震性あり
	管理棟	R	2	H16	新耐震基準		耐震性あり
	屋内運動場	R	2	S61	新耐震基準		耐震性あり
五加小学校	普通教室棟	R	3	S50.56	二次診断	0.54	耐震補強済
	特別教室棟	R	2	S50	二次診断	1.12	耐震性あり
	管理棟	R	2	S50.H20	二次診断	1.21	耐震性あり
	管理棟	S	1	H20	新耐震基準		耐震性あり
	屋内運動場	R	1	S60	新耐震基準		耐震性あり
上山田小学校	低学年棟	R	1	S43	二次診断	1.63	耐震性あり
	中学年棟	R	1	S43	二次診断	1.64	耐震性あり
	中学年棟・渡り廊下	R	2	S44	二次診断	0.49	耐震補強済
	普通教室棟・渡り廊下	R	2	S44	二次診断	0.48	耐震補強済
	管理・昇降口棟	R	3	S44	二次診断	0.34	耐震補強済
	昇降口棟	R	1	S44	二次診断	0.83	耐震性あり
	屋内運動場	R	2	S44	二次診断	0.76	耐震性あり

中学校

学校名	校舎名等	構造	階数	建築年	診断状況	Is値	耐震化の整備状況及び予定
屋代中学校	管理・特別教室棟	R	3	H12	新耐震基準		耐震性あり
	特別教室棟	R	3	H11	新耐震基準		耐震性あり
	普通教室棟	R	3	H11	新耐震基準		耐震性あり
	教育相談室棟	W	1	H11	新耐震基準		耐震性あり
	渡り廊下	S	3	H12	新耐震基準		耐震性あり
	武道場棟	S	1	H11	新耐震基準		耐震性あり
	屋内運動場	S	2	H14	新耐震基準		耐震性あり
	部室棟	S	1	H11	新耐震基準		耐震性あり
埴生中学校	普通教室棟	R	3	H8	新耐震基準		耐震性あり
	特別教室棟	R	1	H9	新耐震基準		耐震性あり
	特別教室棟	R	2	H9	新耐震基準		耐震性あり
	特別教室棟	R	3	H9	新耐震基準		耐震性あり
	管理特別教室棟	R	3	H10	新耐震基準		耐震性あり
	教育相談室棟	W	1	H10	新耐震基準		耐震性あり
	武道場棟・部室棟	R	2	H9	新耐震基準		耐震性あり
	屋内運動場	S	2	H14	新耐震基準		耐震性あり
	屋内運動場（ﾌﾟｰﾙ）	S	1	H15	新耐震基準		耐震性あり
更埴西中学校	教室棟	R	2	H19	新耐震基準		耐震性あり
	昇降口棟	R	2	H19	新耐震基準		耐震性あり
	管理・特別教室棟	R	2	H22	新耐震基準		耐震性あり
	管理・特別教室棟	R	2	H22	新耐震基準		耐震性あり
	渡り廊下棟	S	2	H22	新耐震基準		耐震性あり
	特別教室棟	R	1	H23	新耐震基準		耐震性あり
	特別教室棟	R	1	H23	新耐震基準		耐震性あり
	教育訓練棟	W	1	H11	新耐震基準		耐震性あり
	音楽室	S	1	S63	新耐震基準		耐震性あり
	格技室棟	S	1	H3	新耐震基準		耐震性あり
	屋内運動場	R	1	H28	新耐震基準		耐震性あり
戸倉上山田中学校	校舎棟（東）	R	3	H30	新耐震基準		耐震性あり
	校舎棟（北）	R	3	H30	新耐震基準		耐震性あり
	校舎棟（南）	R	2	H30	新耐震基準		耐震性あり
	校舎棟（西）	R	3	H30	新耐震基準		耐震性あり
	屋内運動場	R	2	H30	新耐震基準		耐震性あり
	武道場棟	R	1	H30	新耐震基準		耐震性あり
	中間教室棟	W	1	H30	新耐震基準		耐震性あり

※構造区分については、Rは鉄筋コンクリート造、Sは鉄骨造、Wは木造です。