

台風 19 号被害・復旧状況 (令和 2 年 1 月 29 日 10 時現在)

*赤字は更新したもの

1. 人的被害

| 死亡 | 行方不明 | 重症 | 軽傷 | 合計 |
|-----|------|-----|-----|-----|
| 0 人 | 0 人 | 0 人 | 5 人 | 5 人 |

2. 住家被害 (調査継続中)

(1) 全壊

| 床上まで浸水 | 床下まで浸水 | その他 | 合計 |
|--------|--------|------|------|
| - | - | 1 世帯 | 1 世帯 |

(2) 半壊

| 床上まで浸水 | 床下まで浸水 | その他 | 合計 |
|--------|--------|-----|--------|
| 340 世帯 | - | - | 340 世帯 |

(3) 一部損壊

| 床上まで浸水 | 床下まで浸水 | その他 | 合計 |
|--------|--------|-------|--------|
| 75 世帯 | 424 世帯 | 54 世帯 | 553 世帯 |

(4) 全壊・半壊・一部損壊 以外

| 床上まで浸水 | 床下まで浸水 | 住家被害合計 |
|--------|--------|----------|
| 10 世帯 | 773 世帯 | 1,677 世帯 |

(5) 住家の浸水被害 (全壊・半壊・一部損壊含む)

| 種類 | 世帯数 | 浸水地区 |
|------|----------|--|
| 床上浸水 | 425 世帯 | 大字栗佐、雨宮、生萱、鋳物師屋、杭瀬下、桜堂、新田、中、八幡、若宮、羽尾、須坂、戸倉温泉、力石、上山田 杭瀬下 1・2・3・4・5・6 丁目、上山田温泉 1 丁目 |
| 床下浸水 | 1,197 世帯 | 大字栗佐、土口、生萱、雨宮、鋳物師屋、桜堂、中、八幡、須坂、力石、上山田 杭瀬下 3・5 丁目、上山田温泉 1 丁目 |

3. 被災した児童・生徒数

| 種類 | 小学校 | 中学校 |
|------|------|-------|
| 床上浸水 | 38 人 | 34 人 |
| 床下浸水 | 37 人 | 67 人 |
| 合計 | 75 人 | 101 人 |

4. 被災した園児数

| 種類 | 園児数 |
|------|-------|
| 床上浸水 | 40 人 |
| 床下浸水 | 69 人 |
| 合計 | 109 人 |

5. 被災した事業者数(12/27 現在)

181 事業所

*罹災届出証明、現地調査、商工団体等からの情報提供による。

6. 停電情報（中部電力篠ノ井営業所担当地域）

*中部電力発表資料 令和元年10月18日 17時44分現在

| 発生日時 | 復旧日時 | 復旧地域 | 復旧戸数 | 停電理由 |
|------------------|------------------|--|--------|---------------------|
| 10月12日 18時37分 | 10月13日 23時50分 | 千曲市大字桑原の一部 長野市大岡乙、大岡甲、大岡中牧、大岡弘崎、大岡丙、信更町田沢、信州新町上条、信州新町下市場、信州新町新町、信州新町竹房、信州新町中牧、信州新町弘崎、信州新町牧田中、信州新町牧野島、信州新町水内の一部 | 1,400戸 | 台風の影響 |
| 10月12日 20時43分 | 10月14日 15時56分 | 千曲市大字上山田、大字力石の一部 埴科郡坂城町大字網掛、大字上平、大字上五明、大字坂城の一部 | 880戸 | 台風の影響 |
| 10月12日 21時01分 | 10月13日 17時42分 | 千曲市大字雨宮、大字土口、大字屋代の一部 長野市篠ノ井会、篠ノ井御幣川、篠ノ井小森、篠ノ井東福寺、篠ノ井横田、松代町岩野、松代町清野の一部 | 780戸 | 台風の影響 |
| 10月12日 22時53分 | 10月13日 10時53分 | 千曲市大字新山、大字上山田、大字力石の一部 埴科郡坂城町大字上五明、大字坂城の一部 | 600戸 | 台風の影響 |
| 10月12日 23時59分 | 10月13日 19時23分 | 千曲市大字森の一部 | 10戸未満 | 台風の影響 |
| 10月13日 1時22分 | 10月13日 3時16分 | 千曲市大字粟佐、大字稲荷山、大字鑄物師屋、大字打沢、大字小島、大字杭瀬下、大字桜堂、大字新田、大字野高場、大字森、大字屋代、杭瀬下の一部 | 1,610戸 | 台風の影響 (屋代変電所の浸水) |
| 10月14日 8時02分 | 10月14日 16時43分 | 千曲市大字桑原の一部 上水内郡小川村大字高府、長野市大岡甲、大岡中牧、大岡弘崎、大岡丙、篠ノ井有旅、篠ノ井山布施、信更町桜井、信更町田沢、信更町古藤、信更町宮平、信更町安庭、信更町涌池、信州新町上条、信州新町越道、信州新町里穂刈、信州新町下市場、信州新町新町、信州新町竹房、信州新町中牧、信州新町弘崎、信州新町牧田中、信州新町牧野島、信州新町水内、信州新町山上条、信州新町山穂刈、中条の一部 | 1,680戸 | 台風の影響 |

7. 公共下水道・上水道・都市ガス・電話への影響

| 施設名 | 台風19号による影響等 | 備考 |
|-------|--|---------------|
| 公共下水道 | <ul style="list-style-type: none"> 10月13日9:00 市ホームページに「台風による豪雨により、下水道処理場（アクアパル千曲）への流入が増加しており、処理が間に合っていないことから、下水道の使用を最小限にさせていただきたいこと」を掲載。 10月15日11:53 市ホームページに「下水道処理場への流入水位が正常状態に戻ったことと、公共ますと点検ますの確認について」を掲載。 | 長野県からの要請 |
| 市営水道 | 市内での断水なし | |
| 県営水道 | 市内での断水なし | 長野県環境部発表 |
| 都市ガス | 市内での供給停止なし | 長野都市ガスに確認 |
| 電話 | 県内の交換所でNTT サービスに大規模な影響なし | NTT 東日本長野支店発表 |

対応済
 対応中
 その他

8. 道路等

| 路線名等 | 被害状況 | 備考 |
|-------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 国道 18 号 ^ハ パス | 法面崩壊 | (八幡峰信号機付近) 長野国道事務所へ通報 |
| 市道 6-C-009 号線 | 千曲川堤外地道路のため洪水による路面洗堀 | (力石)L=25m 復旧工事完了 |
| 市道 B-05 号線 | 千曲川堤外地道路のため洪水による路面洗堀 | (力石)L=15m 復旧工事完了 |
| 市道 1-8 号線 | 千曲川堤防道路 路肩の崩落陥没 | (戸倉) 大正橋～冠着橋 応急工事完了 |
| 市道 5015 号線、5046 号線 | 千曲川越流による堤防欠損により土砂流出 | (雨宮) 土砂撤去作業完了 |
| 市道 98 号線 | 雄沢川からの内水による土砂堆積 | (須坂) 土砂撤去作業完了 |
| 市道 5129 号線 | 沢山川内水による路面洗堀 | (生萱) 生萱排水機場南側 復旧作業完了 |
| 市道 8094 号線 | 農業用水路溢水による路肩崩落 | (大田原) 復旧工事完了 |
| 市道 2159 号線他 5 路線 | 千曲川洪水による土砂堆積 | (新田) 東林坊川沿線農地内 復旧工事完了 |
| 市道 9315 号線 | 法面崩落 | (姨捨) ブルーシート養生中 土地所有者(個人)が復旧予定 |
| 市道 5110 号線 | 法面崩落(落石、倒木 1 本の恐れあり) | (雨宮) 復旧作業完了 |
| 市道防犯灯支柱 | 倒壊、電線切れ 10 本 | (力石) 配線処理済 復旧工事検討中 |
| 街路樹他 | 被害 8 件 | 処理済 |

9. 河川等

| 河川名等 | 被害状況 | 備考 |
|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 千曲川 | 法面崩落(エムケー精工北堤内地側) 4 ヲ所 | (雨宮) ブルーシート養生中 国が災害復旧予定 |
| 荒砥沢川 | 土砂堆積 | (若宮) 土砂撤去作業完了 |
| 雄沢川 | 護岸石積欠損、土砂堆積 | (羽尾) 土砂撤去作業完了 |
| 戸屋沢川 | 法面土砂崩落 | (羽尾) 河川内土砂撤去工事完了 |
| 沢山川 | 法面崩落(中の橋南堤内地側) 7 ヲ所 | (雨宮) ブルーシート養生中 県が災害復旧予定 |
| 千曲川堤外地 | 土砂堆積(新田用水放流先) | (杭瀬下) 土砂撤去作業完了 |
| 沢山川隣接旧長野電鉄跡地 | 法面崩壊 | (雨宮) 土口親水公園付近 復旧工事完了 |
| 沢山川斎場橋付近 | 法面崩壊 | (雨宮) 復旧工事完了 |
| 水路 | 土砂堆積 | (新田) 復旧工事完了 |

10. 公共下水道施設

| 施設名 | 被害状況 | 備考 |
|------------|-------|-------------------|
| 生萱マンホールポンプ | 制御盤浸水 | 仮制御盤で運転中 本復旧の目途未定 |

11. 林道（12月1日から4月中旬ごろまで冬期間閉鎖となっています）

| 路線名 | 被害状況 | 備考 |
|---------|---|--|
| 林道更埴坂城線 | 倒木3本、落石1カ所、土砂流出1カ所、電柱傾倒1本 | (森) 倒木処理済、落石撤去済、土砂撤去済、電柱除去済 |
| | 法面崩落1カ所 | 台風20号による被害 復旧完了 |
| 林道芝平樽滝線 | 倒木5本、土砂流出1カ所 暗渠閉塞3カ所、土砂崩落2カ所、林道法面崩落3カ所 | (森、倉科) 倒木処理済、流出土砂撤去済、暗渠開通済、崩落土砂撤去済 法面崩落復旧完了 |
| | 暗渠閉塞1カ所 | 台風20号による被害 暗渠開通済 |
| 林道北山線 | 倒木1本 | (戸倉) 倒木処理済 |
| 林道葎生線 | 暗渠閉塞1カ所 | (森) 復旧完了 |
| 林道宮坂線 | 倒木1カ所 | (森) 倒木処理済 |
| 林道大洞線 | 倒木1カ所 | (森) 倒木処理済 |
| 林道冠着山線 | 倒木1本 土砂崩落1カ所 | (羽尾) 倒木処理済 崩落土砂撤去済 |
| 林道古家線 | 土砂崩落1カ所 | (桑原) 崩落土砂撤去済 |
| 林道久露滝線 | 土砂崩落1カ所 | (羽尾) 崩落土砂撤去済 |
| 林道不動滝線 | 土砂崩落1カ所 | (桑原) 土砂撤去済 |
| 林道佐野山線 | 土砂崩落・倒木1カ所 | (桑原) 倒木処理済、崩落土砂撤去済 |
| 林道山の神線 | 倒木1本、路面洗掘150m | (八幡) 倒木処理済 路面補修完了 |
| 林道中原入支線 | 路面洗掘100m | (八幡) 路面補修完了 |

12. 遊歩道・登山道

| 施設名 | 被害状況 | 備考 |
|-------------|----------------|---------------------|
| 冠着登山道久露滝ルート | 倒木、土砂流出、木橋流出3基 | (羽尾) L=350m 倒木対応中 |
| 三滝遊歩道 | 土留破損、崩落、木橋 | (倉科) L=150m 復旧工事検討中 |
| 霊諍山遊歩道 | 土留破損 | (郡) L=50m 復旧工事検討中 |

13. 農業用施設

| 施設名 | 被害状況 | 備考 |
|-------|----------------------------|---|
| 田 | 畦畔崩落10カ所 | 復旧工事準備中 |
| 畑 | 畦畔崩壊3カ所 土砂堆積12カ所 62.5ha | 力石19.2ha、中19.9ha、八幡2.6ha、屋代3.3ha、千本柳4.3ha、女沢1.4ha、雨宮3.4ha、粟佐3.8ha、杭瀬下1.5ha、若宮3.1ha 内49.1ha 復旧工事準備中 |
| 農道 | 法面浸食・土砂堆積11カ所 | (八幡、力石 他) 復旧工事準備中 (屋代) 土砂撤去済 |
| 農業用水路 | 浸食・土砂堆積5カ所 | (力石 他) 復旧工事準備中 |

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| 排水機場 | 被害 1 件 | 五十里川機場 復旧工事準備中 |
| 頭首工 | 被害 2 件 | 若宮、郡 復旧完了・復旧工事準備中 |
| 揚水機場 | 浸水被害 3 件 | 横沢、西沖、巾田 復旧工事準備中 |
| 羽尾浄化センター | 原水ポンプ槽水没 | 修繕済 |
| 農業用建物（その他） | 被害 13 件 被害金額 10,518 千円 | |
| 温室（ガラス張・園芸関係） | 被害 4 件 1,586 m ² 被害金額 6,433 千円 | |
| プラスチックハウス（園芸関係） | 被害 130 件 27,602 m ² 被害金額 34,509 千円 | |
| 付帯施設（園芸関係） | 被害 5 件 被害金額 6,723 千円 | |
| 農業用機械 | 被害 457 件 被害金額 195,518 千円 | トラクター、管理機等 |

14. 農業生産物

| 作物名 | 被害状況 | 備考 |
|----------|---|---------------------------|
| 雑穀・豆類 | 被害率 30%以上 2.4ha 被害金額 412 千円 | 須坂（大豆）、中（大豆） 生萱（そば、大豆） |
| 果樹 | 被害率 30%未満 28.4ha 被害金額 11,369 千円 | 上山田（りんご） 新山（りんご） |
| 野菜 | 被害率 30%未満 0.7ha 被害率 30%以上 0.8ha 被害金額 4,391 千円 | 雨宮（長いも、ごぼう） 八幡（いちご） |
| 花卉 | 被害率 30%以上 0.3ha 被害金額 2,442 千円 | 力石（トルコギキョウ） |
| 樹体被害（果樹） | 被害率 30%以上 1.1ha 被害金額 927 千円 | 屋代（もも）、若宮（あんず） |

15. 市営住宅

| 施設名 | 被害状況 | 備考 |
|--------|----------------------|------------|
| 鋳物師屋団地 | 床下浸水 団地 20 戸、集会所 1 戸 | 調査済 修繕等準備中 |

16. 子育て支援施設

| 施設名 | 被害状況 | 備考 |
|-------------|--------|--|
| 更埴子育て支援センター | 床上浸水 | 当分の間、休館しますが「ことぶきアリーナ千曲柔道場」で出張子育て支援センターを開催中 |
| 八幡児童センター | 軽微な雨漏り | 修繕準備中 |
| 更級児童館 | 軽微な雨漏り | 修繕準備中 |
| 五加児童館 | 軽微な雨漏り | 修繕準備中 |

| | | |
|--------|------|------------------------------|
| 雨宮保育園 | ほぼ水没 | 10/15 から「あんず保育園」で保育中 |
| 杭瀬下保育園 | 床上浸水 | 10/15 から「屋代保育園」と「稲荷山保育園」で保育中 |

17. 学校

| 学校名 | 被害状況 | 備考 |
|----------|------------------------|-------------|
| 屋代小学校 | 雨漏り | 対応済 |
| 埴生小学校 | 雨漏り | 対応済 |
| 戸倉小学校 | 屋根損傷、雨漏り | 屋根復旧、雨漏り対応済 |
| 上山田小学校 | 駐輪場傾き、雨漏り、テレビアンテナ破損、倒木 | 処理済 |
| 屋代中学校 | 雨漏り | 対応済 |
| 埴生中学校 | プール機械室浸水 | 泥撤去 消毒対応済 |
| 戸倉上山田中学校 | 窓ガラス破損 | 修繕済 |

18. 文化・観光施設

| 施設名 | 被害状況 | 備考 |
|----------|------------------------|---|
| 更埴文化会館 | 地階、大ホール、インナーコリドー浸水 | 休館 復旧に向けて準備中 |
| 戸倉創造館 | 雨漏り | 利用可 調査中 |
| 上山田文化会館 | 地下室浸水、屋根損傷 | 利用可 応急対応済 |
| 稲荷山宿・蔵し館 | 砂壁の一部破損 | 利用可 修繕準備中 |
| 更埴図書館 | 床上浸水、地下機械室水没 浸水図書多数 | 図書約 1,000 冊廃棄 エレベーター復旧工事準備中(R2 実施) 12/23 トイレ・水道仮復旧 令和 2 年 1 月 15 日再開 |
| 総合観光会館 | 倒木 | 対応済 |

19. 公園・体育施設等

| 施設名 | 被害状況 | 備考 |
|-------------|-----------------------------------|--|
| 城山史跡公園 | 倒木 | 撤去済 |
| 智識の杜公園 | 倒木 | 対応準備中 |
| 東部テニスコート | 冠水 | 利用可 |
| 更埴中央公園グラウンド | 冠水 | 利用可 |
| 大田原マレットパーク | 場内の木枝飛散 | 復旧 冬期閉鎖中 |
| 戸倉体育館 | アリーナ屋根破損、マレットゴルフ場 内倒木、堤防倉庫屋根破損 | アリーナ 仮復旧・利用可 マレットゴルフ場 作業終了・利用可 堤防倉庫取壊し予定 |
| つばさ体育館 | ガラス損傷 | 復旧・利用可 |
| 雨宮緑地全施設 | 冠水 | 復旧に向け測量設計中（工事時期未定） |
| 平和橋緑地全施設 | 冠水 | 復旧に向け測量設計中（工事時期未定） |
| 大西緑地全施設 | 冠水 | 復旧に向け測量設計中（工事時期未定） |

| | | |
|----------------|------------|----------------------|
| 千曲橋緑地全施設 | 冠水 | 復旧に向け測量設計中（工事時期未定） |
| 萬葉の里スポーツエリア全施設 | 冠水 | 復旧に向け測量設計中（工事時期未定） |
| 千本柳運動場 | 冠水 | 復旧に向け測量設計準備中（工事時期未定） |
| 沢山川親水公園 | 冠水 | 利用可 階段工事準備中 |
| 水辺の楽校親水公園 | 冠水 | 復旧工事準備中 |
| 戸倉千曲川緑地公園 | 冠水 | 復旧に向け測量設計中（工事時期未定） |
| 栗佐桜つづみ | 一部擁壁崩落 | 復旧に向け測量設計準備中（工事時期未定） |
| あんずの里スケッチパーク | 園内枝折れ | 対応済 |
| 水と緑と潤いのある公園 | 枝折れ、配電盤の落下 | 対応済 |

20. 文化財等

| 施設名 | 被害状況 | 備考 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 四十八曲峠古道 | 看板の倒壊 | 撤去済 |
| 観龍寺 | 観音堂の茅一部落下 | 撤去済 地元で改修計画中 |
| 登録文化財 坂井銘醸 | 外壁落下 | 所有者へ対応依頼済 |
| 清水の榎 | 枝折れ | 対応済 |
| 重要文化的景観「姨捨の棚田」 | 選定地内で法面崩落4か所 | 復旧工事準備中 |
| 登録文化財 笹屋ホテル別荘 | 床下浸水、倒木 | 補修済 |
| 登録文化財 瀧澤家住宅 | 屋根損傷 | 所有者が対応済 |
| 重要文化財 智識寺大御堂 | 屋根損傷 | 所有者へ対応依頼済 |
| 登録文化財 寿高原食品4階倉庫 | 屋根瓦のずれ | 補修済 |

21. 福祉関連施設

| 施設名 | 被害状況 | 備考 |
|--------------------------------|-------------|--|
| 更埴デイサービスセンター | 床上浸水 | 休館 復旧に向けて準備中 （再開時期未定） |
| 戸倉地域福祉センター | 雨漏り、カーポート破損 | 大きな影響なく営業中 |
| 更埴地域シルバー人材センター | 床上浸水 | 営業再開 11/13～ 植木剪定枝の平和橋資材置場 への搬入は停止のまま |
| 特別養護老人ホーム フランセーズ悠こう しよく | 床上浸水 | 営業再開 10/20～ デイサービス 10/21～ |
| グループホームまゆ更科 | 床上浸水 | 営業再開 11/20～（1ユニットのみ） 11/29～（全てのユニット） |
| リハビリデイサービスココカラ | 床上浸水 | 営業再開 10/21～ |
| 社会福祉法人千曲市社会福祉協議会 チュー ーリップの家 | 床下浸水 | 運営開始 10/17～ |
| 社会福祉法人廣望会 スタジオC o C o | 床上浸水 | 運営開始 10/16～ |
| NPO法人あたらす あたらす ちくま | 床上浸水 | 運営開始 11/11～ |

22. 温泉施設

| 施設名 | 被害状況 | 備考 |
|-----|------|-----|
| 白鳥園 | 倒木2本 | 対応済 |

23. その他

| 施設名 | 被害状況 | 備考 |
|------------|---------------------|------------------------------------|
| 志川東集会所 | 床上浸水 | 畳、絨毯等搬出 |
| 杭瀬下倉庫 | 床上浸水 | 書類搬出済 清掃完了 |
| 非住宅建物 | 強風による倒壊 | (戸倉温泉) 所有者に撤去依頼 必要最低限の処置済 |
| 山林(個人所有) | 法面崩壊(墓地周辺に土砂 堆積) | (上山田) 復旧工事検討中 大型土嚢10袋、排水管2ヵ所設置済 |
| 上山田分室 有線本部 | 屋根損傷 | 旧上山田庁舎 応急対応済 |
| 須坂区多目的集会所 | 床上浸水 | 応急対応中 |