

台風 19 号被害状況 (令和元年 10 月 18 日 午後 3 時現在)

○住宅の浸水被害

種類	戸数	浸水地区
床上浸水	1,310 戸	大字栗佐、雨宮、生萱、鋳物師屋、杭瀬下、新田、中、八幡、若宮、須坂、戸倉温泉、力石 杭瀬下 1・2・4・5・6 丁目、上山田温泉 1・3 丁目
床下浸水	791 戸	大字栗佐、土口、生萱、雨宮、鋳物師屋、桜堂、中、八幡、須坂 杭瀬下 3・5 丁目、上山田温泉 1 丁目、力石

*市内の旅館・ホテルは大きな被害がなく、通常通り営業中。

○被災した児童・生徒数

種類	床上浸水	床下浸水	備考
小学校	52 人	27 人	
中学校	34 人	68 人	
合計	86 人	95 人	

○市内企業 (調査終了 47 社 調査継続中)

種類	企業数	備考
床上浸水	24 社	
床下浸水	3 社	
被害なし	20 社	

○道水路等

路線名等	被害状況	備考
市道 6-C-009 号線 (上河原線)	路面欠損	力石 L=25m 通行止め
市道 B-05 号線 (東組新田線)	路面欠損	力石 L=15m 通行止め
市道 1-8 号線	保護路肩ずれ落ち	戸倉 千曲川堤防道路 大正橋～冠着橋 通行止め
市道防犯灯	倒壊、電線切れ 6 本	力石

○公共下水道施設

施設名	被害状況	備考
生萱マンホールポンプ	配電盤浸水	仮復旧、簡易運転中 本復旧の目途未定

○林道

路線名	被害状況	備考
林道更埴坂城線	倒木3本、落石1カ所 土砂流出1カ所、 電柱傾倒1本	森 倒木処理済、落石撤去済、土砂撤去済、電柱除去済
林道芝平樽滝線	倒木5本、土砂流出1カ所 暗渠閉塞3カ所 土砂崩落2カ所 林道法面崩落3カ所	森、倉科 倒木処理済、流出土砂撤去済、暗渠開通済、崩落土砂撤去済
林道北山線	倒木1本	戸倉 倒木処理済
林道葎生線	暗渠閉塞1カ所	森
林道宮坂線	倒木1カ所	森
林道大洞線	倒木1カ所	森
林道冠着山線	倒木1本 土砂崩落1カ所	羽尾 倒木処理済
林道古家線	土砂崩落1カ所	桑原
林道久露滝線	土砂崩落1カ所	羽尾
林道不動滝線	土砂崩落1カ所	桑原 土砂撤去済
林道佐野山線	土砂崩落・倒木1カ所	桑原 倒木処理済
林道山の神線	倒木1本 路面洗掘150m	八幡
林道中原入支線	路面洗掘100m	八幡

○遊歩道・登山道

施設名	被害状況	備考
冠着登山道久露滝ルート	土砂流出、木橋流出3基	羽尾 L=350m

三滝遊歩道	土留破損、崩落、木橋	倉科 L=150m
霊浄山遊歩道	土留破損	群 L=50m

○農業用施設

施設名	被害状況	備考
田	畦畔崩落 12カ所	
畑	7カ所 37ha	力石 18.5ha 中 1.5ha 八幡 9ha、屋代 8ha
農道	法面浸食 10カ所	
農業用水路	浸食 5カ所	力石 L=400m
排水機場	被害 1件	五十里川機場
頭首口	被害 1件	若宮
揚水機場	被害 2件	横沢、西沖
羽尾浄化センター	原水ポンプ槽水没	
農業用建物	被害 4件 666 m ²	
野菜・花卉ハウス	約 35%被害	(力石～村上地区)

○農業生産物

作物名	被害状況	備考
雑穀・豆類	被害率 30%以上 2.4ha	須坂(大豆)、中(大豆) 生萱(そば、大豆)
果樹	被害率 30%未満 28.4ha	上山田(りんご) 新山(りんご)
野菜	被害率 30%未満 0.7ha 被害率 30%以上 0.8ha	雨宮(長いも、ごぼう) 八幡(いちご)
花卉	被害率 30%以上 0.3ha	力石(トルコギキョウ)

○子育て支援施設

施設名	被害状況	備考
更埴子育て支援センター	床上浸水	当分の間、閉館します
八幡児童センター	軽微な雨漏り	
更級児童館	軽微な雨漏り	

五加児童館	軽微な雨漏り	
雨宮保育園	ほぼ水没	15日からの保育は「あんず保育園」で行います
杭瀬下保育園	床上浸水	15日からの保育は「屋代保育園」と「稲荷山保育園」で行います

○学校

学 校 名	被 害 状 況	備 考
屋代小学校	雨漏り	
埴生小学校	雨漏り	
戸倉小学校	屋根損傷、雨漏り	
上山田小学校	駐輪場傾き、雨漏り、テレビアンテナ破損、倒木	
屋代中学校	雨漏り	
埴生中学校	プール機械室浸水	
戸倉上山田中学校	窓ガラス破損	

○文化・観光施設

施 設 名	被 害 状 況	備 考
更埴文化会館	地階、大ホール、インナーコリドー浸水	再開の目途はたっていません
戸倉創造館	雨漏り	戸倉創造館
上山田文化会館	地下室浸水、屋根損傷	上山田文化会館
稲荷山宿・蔵し館	砂壁の一部破損	
更埴図書館	床上浸水、地下機械室水没 浸水図書多数（調査中）	当分の間、休館します
総合観光会館	倒木	対応済
上山田分室 有線本部	屋根損傷	旧上山田庁舎

○公園・体育施設等

施 設 名	被 害 状 況	備 考
城山史跡公園	倒木	撤去済
智識の杜公園	倒木	
東部テニスコート	冠水	復旧・利用可

更埴中央公園グラウンド	冠水	グラウンドは利用可 駐車場は災害ごみ集積所となっているため利用不可
大田原マレットパーク	場内の木枝飛散	復旧・利用可
戸倉体育館	アリーナ屋根破損、マレットゴルフ場内倒木、堤防倉庫屋根破損	アリーナ 仮復旧・利用可 マレットゴルフ場 復旧作業中・利用不可 堤防倉庫取壊し予定
つばさ体育館	ガラス損傷	復旧作業中・利用不可
雨宮緑地全施設	冠水	当面、復旧が見込めません
平和橋緑地全施設	冠水	当面、復旧が見込めません
大西緑地全施設	冠水	当面、復旧が見込めません
千曲橋緑地全施設	冠水	当面、復旧が見込めません
萬葉の里スポーツエリア全施設	冠水	当面、復旧が見込めません
千本柳運動場	冠水	当面、復旧が見込めません
沢山川親水公園	冠水	当面、復旧が見込めません
水辺の楽校親水公園	冠水	当面、復旧が見込めません
戸倉千曲川緑地公園	冠水	当面、復旧が見込めません
栗佐桜つつみ	一部擁壁崩落	当面、復旧が見込めません
あんずの里スケッチパーク	園内枝折れ	
水と緑と潤いのある公園	枝折れ、配電盤の落下	枝折れ対応済

○文化財等

施設名	被害状況	備考
四十八曲峠古道	看板の倒壊	撤去済
観龍寺	観音堂の茅一部落下	
登録文化財 坂井銘醸	外壁落下	
清水の榎	枝折れ	
重要文化的景観「姨捨の棚田」	選定地内で法面崩落4か所	
登録文化財 笹屋ホテル別荘	床下浸水、倒木	
登録文化財 瀧澤家住宅	屋根損傷	

重要文化財 智識寺大御堂	屋根損傷	
登録文化財 寿高原食品4階倉庫	屋根瓦のずれ	補修済

○福祉関連施設

施設名	被害状況	備考
更埴デイサービスセンター	床上浸水	当面、復旧が見込めません
戸倉地域福祉センター	雨漏り、カーポート破損	
更埴地域シルバー人材センター	床上浸水	営業停止中 復旧の目途未定
特別養護老人ホーム フランセーズ悠こうしょく	床上浸水	営業停止中 復旧の目途未定
グループホームまゆ更科	床上浸水	営業停止中 復旧の目途未定
リハビリデイサービスココカラ	床上浸水	営業停止中 来週から営業再開予定
社会福祉法人千曲市社会福祉協議会 チューリップの家	床下浸水	運営開始 10/17～
社会福祉法人廣望会 スタジオCOCO	床上浸水	運営開始 10/16～
NPO法人あとらす あとらす ちくま	床上浸水	運営停止中 復旧の目途 1ヵ月程度

○その他施設

施設名	被害状況	備考
志川東集会所	床上浸水	
杭瀬下倉庫	床上浸水	