

## 台風 19 号被害状況 (令和元年 10 月 25 日 午後 6 時現在)

## ○住宅の浸水被害 (調査継続中)

| 種類   | 戸数      | 浸水地区   |
|------|---------|--|
| 床上浸水 | 475 戸   | 大字栗佐、雨宮、生萱、鋳物師屋、杭瀬下、新田、中、八幡、若宮、須坂、戸倉温泉、力石<br>杭瀬下 1・2・4・5・6 丁目、上山田温泉 1・3 丁目 |
| 床下浸水 | 1,202 戸 | 大字栗佐、土口、生萱、雨宮、鋳物師屋、桜堂、中、八幡、須坂<br>杭瀬下 3・5 丁目、上山田温泉 1 丁目、力石                  |

\*市内の旅館・ホテルは大きな被害がなく、通常通り営業中。

## ○被災した児童・生徒数

| 種類  | 床上浸水 | 床下浸水  | 備考 |
|-----|------|-------|----|
| 小学校 | 42 人 | 37 人  |    |
| 中学校 | 34 人 | 67 人  |    |
| 合計  | 76 人 | 104 人 |    |

## ○市内企業 (調査終了 57 社 調査継続中)

| 種類   | 企業数  | 備考 |
|------|------|----|
| 床上浸水 | 31 社 |    |
| 床下浸水 | 3 社  |    |
| 被害なし | 23 社 |    |

## ○道水路等

| 路線名等                    | 被害状況                 | 備考                          |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 国道 18 号バイパス             | 法面崩壊                 | 八幡峰信号機付近<br>長野国道事務所へ通報      |
| 市道 6-C-009 号線<br>(上河原線) | 千曲川堤外地道路のため洪水による路面洗堀 | 力石<br>L=25m 通行止め<br>復旧工事準備中 |
| 市道 B-05 号線<br>(東組新田線)   | 千曲川堤外地道路のため洪水による路面洗堀 | 力石<br>L=15m 通行止め<br>復旧工事準備中 |

|                    |                         |                                     |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 市道 1-8 号線          | 路肩の崩落陥没                 | 戸倉 千曲川堤防道路<br>大正橋～冠着橋 通行止解除<br>工事完了 |
| 市道 5015 号線、5046 号線 | 千曲川越流による堤防欠損<br>により土砂流出 | 雨宮<br>土砂撤去作業完了                      |
| 市道 98 号線           | 雄沢川からの内水による土<br>砂堆積     | 須坂<br>復旧作業中                         |
| 市道 5129 号線         | 沢山川内水による路面洗堀            | 生萱 生萱排水機場南側<br>復旧工事中                |
| 市道 8094 号線         | 農業用水路溢水による路肩<br>崩落      | 桑原（大田原）<br>復旧工事準備中                  |
| 市道 2159 号線         | 千曲川洪水による土砂堆積            | 新田<br>東林坊川沿線農地内<br>復旧工事準備中          |
| 市道 9315 号線         | 法面崩落                    | 姨捨<br>ブルーシート養生中 通行止め                |
| 市道防犯灯支柱            | 倒壊、電線切れ 10 本            | 力石<br>配線処理済                         |
| 街路樹他               | 被害 8 件                  | 処理済                                 |
| 荒砥沢川               | 土砂堆積                    | 若宮<br>復旧工事準備中                       |
| 雄沢川                | 護岸石積欠損、土砂堆積             | 羽尾<br>千曲建設事務所へ通報                    |
| 戸谷沢川               | 法面土砂崩落                  | 羽尾<br>土砂撤去工事中                       |
| 沢山川                | 法面崩落                    | 雨宮 中の橋南堤内地側<br>ブルーシート養生中            |
| 千曲川堤外地             | 土砂堆積                    | 杭瀬下 新田用水放流先<br>千曲河川事務所へ通報           |
| 千曲川隣接旧長野電鉄跡地       | 法面崩壊                    | 雨宮 土口親水公園付近<br>ブルーシート養生中<br>復旧工事準備中 |
| 沢山川斎場橋付近           | 法面崩壊                    | 雨宮<br>千曲建設事務所へ通報                    |
| 水路                 | 土砂堆積                    | 新田<br>復旧工事中                         |

## ○公共下水道施設

| 施設名        | 被害状況  | 備考                    |
|------------|-------|-----------------------|
| 生萱マンホールポンプ | 制御盤浸水 | 仮復旧、簡易運転中<br>本復旧の目途未定 |

## ○林道

| 路線名     | 被害状況  | 備考                                  |
|---------|---|-------------------------------------|
| 林道更埴坂城線 | 倒木3本、落石1カ所<br>土砂流出1カ所、<br>電柱傾倒1本                | 森<br>倒木処理済、落石撤去済、土砂撤去済、電柱除去済        |
|         | 法面崩落1カ所   | 台風20号による被害                          |
| 林道芝平樽滝線 | 倒木5本、土砂流出1カ所<br>暗渠閉塞3カ所<br>土砂崩落2カ所<br>林道法面崩落3カ所 | 森、倉科<br>倒木処理済、流出土砂撤去済、暗渠開通済、崩落土砂撤去済 |
|         | 暗渠閉塞1カ所   | 台風20号による被害                          |
| 林道北山線   | 倒木1本  | 戸倉<br>倒木処理済                         |
| 林道葭生線   | 暗渠閉塞1カ所   | 森                                   |
| 林道宮坂線   | 倒木1カ所   | 森                                   |
| 林道大洞線   | 倒木1カ所   | 森                                   |
| 林道冠着山線  | 倒木1本<br>土砂崩落1カ所                                 | 羽尾<br>倒木処理済                         |
| 林道古家線   | 土砂崩落1カ所   | 桑原                                  |
| 林道久露滝線  | 土砂崩落1カ所   | 羽尾                                  |
| 林道不動滝線  | 土砂崩落1カ所   | 桑原<br>土砂撤去済                         |
| 林道佐野山線  | 土砂崩落・倒木1カ所                                      | 桑原<br>倒木処理済                         |
| 林道山の神線  | 倒木1本<br>路面洗掘150m                                | 八幡                                  |
| 林道中原入支線 | 路面洗掘100m  | 八幡                                  |

## ○遊歩道・登山道

| 施設名         | 被害状況        | 備考           |
|-------------|-------------|--------------|
| 冠着登山道久露滝ルート | 土砂流出、木橋流出3基 | 羽尾<br>L=350m |
| 三滝遊歩道       | 土留破損、崩落、木橋  | 倉科<br>L=150m |
| 霊浄山遊歩道      | 土留破損        | 郡<br>L=50m   |

## ○農業用施設

| 施設名      | 被害状況                                    | 備考   |
|----------|---|--|
| 田        | 畦畔崩落 12カ所                               |  |
| 畑        | 畦畔崩壊 1カ所<br>8カ所 50ha                    | 力石 18.5ha 中 8.5ha<br>八幡 9ha、屋代 8ha<br>千本柳 4ha、女沢 2ha |
| 農道       | 法面浸食・土砂堆積 11カ所                          | 八幡、屋代、力石 他   |
| 農業用水路    | 浸食・土砂堆積 5カ所                             | 力石 他   |
| 排水機場     | 被害 1件                                   | 五十里川機場   |
| 頭首口      | 被害 2件                                   | 若宮、郡   |
| 揚水機場     | 浸水被害 3件                                 | 横沢、西沖、巾田   |
| 羽尾浄化センター | 原水ポンプ槽水没                                |  |
| 農業用建物    | 被害 4件 666 m <sup>2</sup><br>被害金額 685 千円 |  |
| 野菜・花卉ハウス | 約 35%被害                                 | (力石～村上地区)  |

## ○農業生産物

| 作物名   | 被害状況  | 備考                        |
|-------|---|---------------------------|
| 雑穀・豆類 | 被害率 30%以上 2.4ha<br>被害金額 412 千円                      | 須坂(大豆)、中(大豆)<br>生萱(そば、大豆) |
| 果樹    | 被害率 30%未満 28.4ha<br>被害金額 11,369 千円                  | 上山田(りんご)<br>新山(りんご)       |
| 野菜    | 被害率 30%未満 0.7ha<br>被害率 30%以上 0.8ha<br>被害金額 4,391 千円 | 雨宮(長いも、ごぼう)<br>八幡(いちご)    |

|    |                                  |             |
|----|----------------------------------|-------------|
| 花卉 | 被害率 30%以上 0.3ha<br>被害金額 2,442 千円 | 力石（トルコギキョウ） |
|----|----------------------------------|-------------|

## ○市営住宅

| 施設名    | 被害状況                    | 備考  |
|--------|-------------------------|-----|
| 鋳物師屋団地 | 床下浸水<br>団地 20 戸、集会所 1 戸 | 調査中 |

## ○子育て支援施設

| 施設名         | 被害状況   | 備考                              |
|-------------|--------|---------------------------------|
| 更埴子育て支援センター | 床上浸水   | 当分の間、閉館します                      |
| 八幡児童センター    | 軽微な雨漏り |                                 |
| 更級児童館       | 軽微な雨漏り |                                 |
| 五加児童館       | 軽微な雨漏り |                                 |
| 雨宮保育園       | ほぼ水没   | 15 日からの保育は「あんず保育園」で行います         |
| 杭瀬下保育園      | 床上浸水   | 15 日からの保育は「屋代保育園」と「稲荷山保育園」で行います |

## ○学校

| 学校名      | 被害状況                   | 備考 |
|----------|------------------------|----|
| 屋代小学校    | 雨漏り                    |    |
| 埴生小学校    | 雨漏り                    |    |
| 戸倉小学校    | 屋根損傷、雨漏り               |    |
| 上山田小学校   | 駐輪場傾き、雨漏り、テレビアンテナ破損、倒木 |    |
| 屋代中学校    | 雨漏り                    |    |
| 埴生中学校    | プール機械室浸水               |    |
| 戸倉上山田中学校 | 窓ガラス破損                 |    |

## ○文化・観光施設

| 施設名    | 被害状況               | 備考            |
|--------|--------------------|---------------|
| 更埴文化会館 | 地階、大ホール、インナーコリドー浸水 | 再開の目途はたっていません |

|            |                             |            |
|------------|-----------------------------|------------|
| 戸倉創造館      | 雨漏り                         | 戸倉創造館      |
| 上山田文化会館    | 地下室浸水、屋根損傷                  | 上山田文化会館    |
| 稲荷山宿・蔵し館   | 砂壁の一部破損                     |            |
| 更埴図書館      | 床上浸水、地下機械室水没<br>浸水図書多数（調査中） | 当分の間、休館します |
| 総合観光会館     | 倒木                          | 対応済        |
| 上山田分室 有線本部 | 屋根損傷                        | 旧上山田庁舎     |

## ○公園・体育施設等

| 施設名                | 被害状況                                  | 備考   |
|--------------------|---------------------------------------|--|
| 城山史跡公園             | 倒木                                    | 撤去済  |
| 智識の杜公園             | 倒木                                    |  |
| 東部テニスコート           | 冠水                                    | 貸出の可否確認中   |
| 更埴中央公園グラウンド        | 冠水                                    | グラウンドは利用可<br>駐車場は災害ごみ集積所とな<br>っているため利用不可             |
| 大田原マレットパーク         | 場内の木枝飛散                               | 復旧・利用可   |
| 戸倉体育館              | アリーナ屋根破損、マレット<br>ゴルフ場内倒木、堤防倉<br>庫屋根破損 | アリーナ 仮復旧・利用可<br>マレットゴルフ場 復旧作業<br>中・利用不可<br>堤防倉庫取壊し予定 |
| つばさ体育館             | ガラス損傷                                 | 応急修繕済 利用可  |
| 雨宮緑地全施設            | 冠水                                    | 当面、復旧が見込めません   |
| 平和橋緑地全施設           | 冠水                                    | 当面、復旧が見込めません   |
| 大西緑地全施設            | 冠水                                    | 当面、復旧が見込めません   |
| 千曲橋緑地全施設           | 冠水                                    | 当面、復旧が見込めません   |
| 萬葉の里スポーツエリア<br>全施設 | 冠水                                    | 当面、復旧が見込めません   |
| 千本柳運動場             | 冠水                                    | 当面、復旧が見込めません   |
| 沢山川親水公園            | 冠水                                    | 当面、復旧が見込めません   |
| 水辺の楽校親水公園          | 冠水                                    | 当面、復旧が見込めません   |
| 戸倉千曲川緑地公園          | 冠水                                    | 当面、復旧が見込めません   |
| 粟佐桜つつみ             | 一部擁壁崩落                                | 当面、復旧が見込めません   |
| あんずの里スケッチパー<br>ク   | 園内枝折れ                                 |  |

|             |            |        |
|-------------|------------|--------|
| 水と緑と潤いのある公園 | 枝折れ、配電盤の落下 | 枝折れ対応済 |
|-------------|------------|--------|

## ○文化財等

| 施設名                 | 被害状況         | 備考  |
|---------------------|--------------|-----|
| 四十八曲峠古道             | 看板の倒壊        | 撤去済 |
| 観龍寺                 | 観音堂の茅一部落下    |     |
| 登録文化財 坂井銘醸          | 外壁落下         |     |
| 清水の榎                | 枝折れ          |     |
| 重要文化的景観「姨捨の<br>棚田」  | 選定地内で法面崩落4か所 |     |
| 登録文化財 笹屋ホテル<br>別荘   | 床下浸水、倒木      |     |
| 登録文化財 瀧澤家住宅         | 屋根損傷         |     |
| 重要文化財 智識寺大御<br>堂    | 屋根損傷         |     |
| 登録文化財 寿高原食品<br>4階倉庫 | 屋根瓦のずれ       | 補修済 |

## ○福祉関連施設

| 施設名                               | 被害状況        | 備考               |
|-----------------------------------|-------------|------------------|
| 更埴デイサービスセンター                      | 床上浸水        | 当面、復旧が見込めません     |
| 戸倉地域福祉センター                        | 雨漏り、カーポート破損 |                  |
| 更埴地域シルバー人材セ<br>ンター                | 床上浸水        | 営業停止中<br>復旧の目途未定 |
| 特別養護老人ホーム フ<br>ランセーズ悠こうしょく        | 床上浸水        | 営業停止中<br>復旧の目途未定 |
| グループホームまゆ更科                       | 床上浸水        | 営業停止中<br>復旧の目途未定 |
| リハビリデイサービスコ<br>コカラ                | 床上浸水        | 営業再開 10/21～      |
| 社会福祉法人千曲市社会<br>福祉協議会 チューリッ<br>プの家 | 床下浸水        | 運営開始 10/17～      |

|                          |      |                      |
|--------------------------|------|----------------------|
| 社会福祉法人廣望会<br>スタジオC o C o | 床上浸水 | 運営開始 10/16～          |
| NPO法人あとらす<br>あとらす ちくま    | 床上浸水 | 運営停止中<br>復旧の目途 1ヵ月程度 |

## ○その他

| 施設名    | 被害状況    | 備考                             |
|--------|---------|--------------------------------|
| 志川東集会所 | 床上浸水    |                                |
| 杭瀬下倉庫  | 床上浸水    |                                |
| 非住宅建物  | 強風による倒壊 | 上山田温泉<br>所有者に撤去依頼<br>必要最低限の処置済 |