

台風 19 号被害状況 (令和元年 11 月 26 日 15 時現在)

*赤字は更新したもの

1. 人的被害

死亡	行方不明	重症	軽傷	合計
0 人	0 人	0 人	5 人	5 人

2. 住家被害 (調査継続中)

(1) 全壊

床上まで浸水	床下まで浸水	その他	合計
-	-	1 世帯	1 世帯

(2) 半壊

床上まで浸水	床下まで浸水	その他	合計
329 世帯	-	-	329 世帯

(3) 一部損壊

床上まで浸水	床下まで浸水	その他	合計
68 世帯	374 世帯	41 世帯	483 世帯

(4) 全壊・半壊・一部損壊 以外

床上まで浸水	床下まで浸水	住家被害合計
36 世帯	828 世帯	1,677 世帯

(5) 住家の浸水被害 (全壊・半壊・一部損壊含む)

種類	世帯数	浸水地区
床上浸水	433 世帯	大字栗佐、雨宮、生萱、鋳物師屋、杭瀬下、桜堂、新田、中、八幡、若宮、羽尾、須坂、戸倉温泉、力石、上山田 杭瀬下 1・2・3・4・5・6 丁目、上山田温泉 1 丁目
床下浸水	1,202 世帯	大字栗佐、土口、生萱、雨宮、鋳物師屋、桜堂、中、八幡、須坂、力石、上山田 杭瀬下 3・5 丁目、上山田温泉 1 丁目

3. 被災した児童・生徒数

種類	小学校	中学校
床上浸水	38 人	34 人
床下浸水	37 人	67 人
合計	75 人	101 人

4. 被災した園児数

種類	園児数
床上浸水	40 人
床下浸水	69 人
合計	109 人

5. 市内企業 (調査継続中)

種類	企業数
床上浸水	31 社
床下浸水	3 社
被害なし	23 社
合計	57 社

6. 停電情報（中部電力篠ノ井営業所担当地域）

*中部電力発表資料 令和元年10月18日 17時44分現在

発生日時	復旧日時	復旧地域	復旧戸数	停電理由
10月12日 18時37分	10月13日 23時50分	千曲市大字桑原の一部 長野市大岡乙、大岡甲、大岡中牧、大岡弘崎、大岡丙、信更町田沢、信州新町上条、信州新町下市場、信州新町新町、信州新町竹房、信州新町中牧、信州新町弘崎、信州新町牧田中、信州新町牧野島、信州新町水内の一部	1,400戸	台風の影響
10月12日 20時43分	10月14日 15時56分	千曲市大字上山田、大字力石の一部 埴科郡坂城町大字網掛、大字上平、大字上五明、大字坂城の一部	880戸	台風の影響
10月12日 21時01分	10月13日 17時42分	千曲市大字雨宮、大字土口、大字屋代の一部 長野市篠ノ井会、篠ノ井御幣川、篠ノ井小森、篠ノ井東福寺、篠ノ井横田、松代町岩野、松代町清野の一部	780戸	台風の影響
10月12日 22時53分	10月13日 10時53分	千曲市大字新山、大字上山田、大字力石の一部 埴科郡坂城町大字上五明、大字坂城の一部	600戸	台風の影響
10月12日 23時59分	10月13日 19時23分	千曲市大字森の一部	10戸未満	台風の影響
10月13日 1時22分	10月13日 3時16分	千曲市大字粟佐、大字稲荷山、大字鑄物師屋、大字打沢、大字小島、大字杭瀬下、大字桜堂、大字新田、大字野高場、大字森、大字屋代、杭瀬下の一部	1,610戸	台風の影響 (屋代変電所の浸水)
10月14日 8時02分	10月14日 16時43分	千曲市大字桑原の一部 上水内郡小川村大字高府、長野市大岡甲、大岡中牧、大岡弘崎、大岡丙、篠ノ井有旅、篠ノ井山布施、信更町桜井、信更町田沢、信更町古藤、信更町宮平、信更町安庭、信更町涌池、信州新町上条、信州新町越道、信州新町里穂刈、信州新町下市場、信州新町新町、信州新町竹房、信州新町中牧、信州新町弘崎、信州新町牧田中、信州新町牧野島、信州新町水内、信州新町山上条、信州新町山穂刈、中条の一部	1,680戸	台風の影響

7. 公共下水道・上水道・都市ガス・電話への影響

施設名	台風19号による影響等	備考
公共下水道	<ul style="list-style-type: none"> 10月13日9:00 市ホームページに「台風による豪雨により、下水道処理場（アクアパル千曲）への流入が増加しており、処理が間に合っていないことから、下水道の使用を最小限にさせていただきたいこと」を掲載。 10月15日11:53 市ホームページに「下水道処理場への流入水位が正常状態に戻ったことと、公共ますと点検ますの確認について」を掲載。 	長野県からの要請
市営水道	市内での断水なし	
県営水道	市内での断水なし	長野県環境部発表
都市ガス	市内での供給停止なし	長野都市ガスに確認
電話	県内の交換所でNTTサービスに大規模な影響なし	NTT東日本長野支店発表

対応済
 対応中
 対応未着手
 その他

8. 道水路等

路線名等	被害状況	備考
国道 18 号 ^{ハイパス}	法面崩壊	(八幡峰信号機付近) 長野国道事務所へ通報
市道 6-C-009 号線	千曲川堤外地道路のため洪水による路面洗堀	(力石) L=25m 復旧工事中
市道 B-05 号線	千曲川堤外地道路のため洪水による路面洗堀	(力石) L=15m 復旧工事中
市道 1-8 号線	千曲川堤防道路 路肩の崩落陥没	(戸倉) 大正橋～冠着橋 応急工事完了
市道 5015 号線、5046 号線	千曲川越流による堤防欠損により土砂流出	(雨宮) 土砂撤去作業完了
市道 98 号線	雄沢川からの内水による土砂堆積	(須坂) 土砂撤去作業完了
市道 5129 号線	沢山川内水による路面洗堀	(生萱) 生萱排水機場南側 復旧作業完了
市道 8094 号線	農業用水路溢水による路肩崩落	(大田原) 復旧工事中
市道 2159 号線他 5 路線	千曲川洪水による土砂堆積	(新田) 東林坊川沿線農地内 復旧工事完了
市道 9315 号線	法面崩落	(姨捨) ブルーシート養生中 土地所有者(個人)が復旧予定
市道 5110 号線	法面崩落 (落石、倒木 1 本の恐れあり)	(雨宮) 復旧作業完了
市道防犯灯支柱	倒壊、電線切れ 10 本	(力石) 配線処理済 復旧工事検討中
街路樹他	被害 8 件	処理済
荒砥沢川	土砂堆積	(若宮) 土砂撤去作業完了
雄沢川	護岸石積欠損、土砂堆積	(羽尾) 土砂撤去作業完了
戸屋沢川	法面土砂崩落	(羽尾) 河川内土砂撤去工事完了
沢山川	法面崩落 (中の橋南堤内地側)	(雨宮) ブルーシート養生中
千曲川堤外地	土砂堆積 (新田用水放流先)	(杭瀬下) 土砂撤去作業完了
沢山川隣接旧長野電鉄跡地	法面崩壊	(雨宮) 土口親水公園付近 復旧工事完了
沢山川斎場橋付近	法面崩壊	(雨宮) 復旧工事完了
水路	土砂堆積	(新田) 復旧工事完了

9. 公共下水道施設

施設名	被害状況	備考
生萱マンホールポンプ	制御盤浸水	仮制御盤で運転中 本復旧の目途未定

10. 林道

路線名	被害状況	備考
林道更埴坂城線	倒木3本、落石1カ所、土砂流出1カ所、電柱傾倒1本	(森) 倒木処理済、落石撤去済、土砂撤去済、電柱除去済
	法面崩落1カ所	台風20号による被害 復旧工事中
林道芝平樽滝線	倒木5本、土砂流出1カ所 暗渠閉塞3カ所、土砂崩落2カ所、林道法面崩落3カ所	(森、倉科) 倒木処理済、流出土砂撤去済、暗渠開通済、崩落土砂撤去済 法面崩落復旧工事中
	暗渠閉塞1カ所	台風20号による被害 暗渠開通済
林道北山線	倒木1本	(戸倉) 倒木処理済
林道葭生線	暗渠閉塞1カ所	(森) 復旧工事中
林道宮坂線	倒木1カ所	(森) 倒木処理済
林道大洞線	倒木1カ所	(森) 倒木処理済
林道冠着山線	倒木1本 土砂崩落1カ所	(羽尾) 倒木処理済 崩落土砂撤去済
林道古家線	土砂崩落1カ所	(桑原) 崩落土砂撤去済
林道久露滝線	土砂崩落1カ所	(羽尾) 崩落土砂撤去済
林道不動滝線	土砂崩落1カ所	(桑原) 土砂撤去済
林道佐野山線	土砂崩落・倒木1カ所	(桑原) 倒木処理済、崩落土砂撤去済
林道山の神線	倒木1本、路面洗掘150m	(八幡) 倒木処理済 路面洗掘復旧工事中
林道中原入支線	路面洗掘100m	(八幡) 路面補修完了

11. 遊歩道・登山道

施設名	被害状況	備考
冠着登山道久露滝ルート	倒木、土砂流出、木橋流出3基	(羽尾) L=350m 倒木対応中
三滝遊歩道	土留破損、崩落、木橋	(倉科) L=150m 復旧工事検討中
霊諍山遊歩道	土留破損	(郡) L=50m 復旧工事検討中

12. 農業用施設

施設名	被害状況	備考
田	畦畔崩落10カ所	復旧工事準備中
畑	畦畔崩壊3カ所 土砂堆積12カ所 62.5ha	力石19.2ha、中19.9ha、八幡2.6ha、屋代3.3ha、千本柳4.3ha、女沢1.4ha、雨宮3.4ha、栗佐3.8ha、杭瀬下1.5ha、若宮3.1ha 内49.1ha 復旧工事準備中
農道	法面浸食・土砂堆積11カ所	(八幡、力石 他) 復旧工事準備中 (屋代) 土砂撤去済
農業用水路	浸食・土砂堆積5カ所	(力石 他) 復旧工事準備中
排水機場	被害1件	五十里川機場 復旧工事準備中
頭首工	被害2件	若宮、郡 復旧工事準備中
揚水機場	浸水被害3件	横沢、西沖、巾田 復旧工事準備中

羽尾浄化センター	原水ポンプ槽水没	修繕済
農業用建物	被害9件 1,476㎡ 被害金額 1,518千円	
野菜・花卉ハウス	約35%被害	(力石～村上地区)

13. 農業生産物

作物名	被害状況	備考
雑穀・豆類	被害率30%以上 2.4ha 被害金額 412千円	須坂(大豆)、中(大豆) 生萱(そば、大豆)
果樹	被害率30%未満 28.4ha 被害金額 11,369千円	上山田(りんご) 新山(りんご)
野菜	被害率30%未満 0.7ha 被害率30%以上 0.8ha 被害金額 4,391千円	雨宮(長いも、ごぼう) 八幡(いちご)
花卉	被害率30%以上 0.3ha 被害金額 2,442千円	力石(トルコギキョウ)

14. 市営住宅

施設名	被害状況	備考
鋳物師屋団地	床下浸水 団地20戸、集会所1戸	調査・修繕等準備中

15. 子育て支援施設

施設名	被害状況	備考
更埴子育て支援センター	床上浸水	当分の間、休館しますが「ことぶきアリーナ千曲柔道場」で出張子育て支援センターを開催中
八幡児童センター	軽微な雨漏り	修繕準備中
更級児童館	軽微な雨漏り	修繕準備中
五加児童館	軽微な雨漏り	修繕準備中
雨宮保育園	ほぼ水没	10/15から「あんず保育園」で保育中
杭瀬下保育園	床上浸水	10/15から「屋代保育園」と「稲荷山保育園」で保育中

16. 学校

学校名	被害状況	備考
屋代小学校	雨漏り	原因不明 調査継続中
埴生小学校	雨漏り	原因不明 調査継続中
戸倉小学校	屋根損傷、雨漏り	応急修繕済
上山田小学校	駐輪場傾き、雨漏り、テレビアンテナ破損、倒木	処理済
屋代中学校	雨漏り	原因不明 調査継続中
埴生中学校	プール機械室浸水	泥撤去 消毒対応済
戸倉上山田中学校	窓ガラス破損	修繕済

17. 文化・観光施設

施設名	被害状況	備考
更埴文化会館	地階、大ホール、インナーコリドー浸水	休館 復旧に向けて準備中
戸倉創造館	雨漏り	利用可 調査中
上山田文化会館	地下室浸水、屋根損傷	利用可 応急対応済
稻荷山宿・蔵し館	砂壁の一部破損	利用可 修繕準備中
更埴図書館	床上浸水、地下機械室水没 浸水図書多数	当分の間、休館します 図書約 960 冊廃棄 館内清掃・機械室水抜き等対応中 上下水道、エレベーター復旧工事準備中
総合観光会館	倒木	対応済

18. 公園・体育施設等

施設名	被害状況	備考
城山史跡公園	倒木	撤去済
智識の杜公園	倒木	対応準備中
東部テニスコート	冠水	利用可
更埴中央公園グラウンド	冠水	利用可
大田原マレットパーク	場内の木枝飛散	復旧・利用可 河川敷内施設の代替として無料開放中
戸倉体育館	アリーナ屋根破損、マレットゴルフ場 内倒木、堤防倉庫屋根破損	アリーナ 仮復旧・利用可 マレットゴルフ場 作業終了・利用可 堤防倉庫取壊し予定
つばさ体育館	ガラス損傷	復旧・利用可
雨宮緑地全施設	冠水	復旧に向け測量設計中（工事時期未定）
平和橋緑地全施設	冠水	復旧に向け測量設計中（工事時期未定）
大西緑地全施設	冠水	復旧に向け測量設計中（工事時期未定）
千曲橋緑地全施設	冠水	復旧に向け測量設計中（工事時期未定）
萬葉の里スポーツエリア全施設	冠水	復旧に向け測量設計中（工事時期未定）
千本柳運動場	冠水	復旧に向け測量設計準備中（工事時期未定）
沢山川親水公園	冠水	利用可 階段工事準備中
水辺の楽校親水公園	冠水	復旧工事準備中
戸倉千曲川緑地公園	冠水	復旧に向け測量設計中（工事時期未定）
栗佐桜つつみ	一部擁壁崩落	復旧に向け測量設計準備中（工事時期未定）
あんずの里スケッチパーク	園内枝折れ	対応済
水と緑と潤いのある公園	枝折れ、配電盤の落下	対応済

19. 文化財等

施設名	被害状況	備考
四十八曲峠古道	看板の倒壊	撤去済

観龍寺	観音堂の茅一部落下	撤去済 地元で改修計画中
登録文化財 坂井銘醸	外壁落下	所有者へ対応依頼済
清水の榎	枝折れ	対応済
重要文化的景観「姨捨の棚田」	選定地内で法面崩落4か所	復旧工事準備中
登録文化財 笹屋ホテル別荘	床下浸水、倒木	補修済
登録文化財 瀧澤家住宅	屋根損傷	所有者が対応済
重要文化財 智識寺大御堂	屋根損傷	所有者へ対応依頼済
登録文化財 寿高原食品4階倉庫	屋根瓦のずれ	補修済

20. 福祉関連施設

施設名	被害状況	備考
更埴デイサービスセンター	床上浸水	再開の目途立たず。本センターの利用者の多くは暫定的に他施設を利用
戸倉地域福祉センター	雨漏り、カーポート破損	大きな影響なく営業中
更埴地域シルバー人材センター	床上浸水	営業再開 11/13～ 植木剪定枝の平和橋資材置場への搬入は停止のまま
特別養護老人ホーム フランセーズ悠こうしよく	床上浸水	営業再開 10/20～ デイサービス 10/21～
グループホームまゆ更科	床上浸水	営業再開 11/20～ (2ユニットのうち1ユニットのみ)
リハビリデイサービスココカラ	床上浸水	営業再開 10/21～
社会福祉法人千曲市社会福祉協議会 チューリップの家	床下浸水	運営開始 10/17～
社会福祉法人廣望会 スタジオCOCO	床上浸水	運営開始 10/16～
NPO法人あとらす あとらす ちくま	床上浸水	運営開始 11/11～

21. 温泉施設

施設名	被害状況	備考
白鳥園	倒木2本	対応済

22. その他

施設名	被害状況	備考
志川東集会所	床上浸水	畳、絨毯等搬出
杭瀬下倉庫	床上浸水	書類搬出済 清掃完了
非住宅建物	強風による倒壊	(戸倉温泉) 所有者に撤去依頼 必要最低限の処置済
山林(個人所有)	法面崩壊(墓地周辺に土砂堆積)	(上山田) 復旧工事検討中 大型土嚢10袋、排水管2ヵ所設置済

上山田分室 有線本部	屋根損傷	旧上山田庁舎 応急対応済
------------	------	--------------